



172212050312
2017.06.22-2023.06.21

重庆泓天环境监测有限公司

监 测 报 告

渝泓环（监）[2019]1627号

项目名称： 重庆合川宏仁医院
DSA介入放射诊疗建设项目
委托单位： 重庆宏伟环保工程有限公司
监测类别： 验收监测
报告日期： 2019年12月11日





152512020315
2017.08.23-2023.08.21

监测报告声明

- 一、由委托监测单位自行采样送检的样本，报告只对送检的样本负责，不作为验收、成果鉴定、评价用。
- 二、报告无本公司检验检测专用章及 CMA 印章无效。
- 三、报告出具的数据涂改无效。
- 四、报告无审核、签发者无效。
- 五、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面意见，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 六、报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 七、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本监测报告。
- 八、本报告内容解释权归本公司所有。

单位：重庆泓天环境监测有限公司

地址：重庆市北碚区悦复大道 8 号附 8 号 6-1、6-2

邮编：400713

公司客服电话：023-68200987

质监部门投诉举报电话：12315



受重庆宏伟环保工程有限公司的委托，重庆泓天环境监测有限公司于2019年12月3日对“重庆合川宏仁医院DSA介入放射诊疗建设项目”（N: 30°0'43.3" E: 106°15'49.4"）进行了验收监测。

一、监测项目：周围剂量当量率、空气比释动能率。

二、监测方法：


监测项目	监测方法	监测评价依据
周围剂量当量率、空气比释动能率	仪器法	《医用 X 射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013

三、监测仪器及检定：

仪器名称	仪器型号	仪器编号	计量检定证书编号	有效期至	校准因子
辐射防护用 X、γ 辐射剂量当量率仪	451P	0000006490	2019H21-20-2107957001	2020.10.21	80kV: 1.12

四、监测结果：

1) 监测布点示意图：



备注：△为监测点位，该设备位于医院负一楼介入手术室，楼下无建筑。

